



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 4-32, ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0291-42	FECHA:	18/12/2025



Foto1: Remodelación e instalación de puertas. Instalación de tináco y de lavamanos de cemento y azulejo en los sanitarios.




Foto 2: Remodelación e instalación de sanitarios



Foto 3: Instalación de piso cerámico y azulejos en los sanitarios.



Foto 4: Demolición de muro y levantado del muro, es ese lugar se instaló un área de ducha



Foto 5: Remodelación de piso de concreto



Foto 6: Remodelación, pintado e instalación de estructura metálica en el techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

