

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM "25 de Julio de 1524"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal 2 5-21 zona 2, Tecpán Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0296-43	FECHA:	05 de mayo de 2025




Foto 1: Reparación del sistema eléctrico, tablero principal de distribución de energía hacia el módulo Xela.



Foto 2: Instalación de cajas de registro de cada módulo de dos aulas cada uno y de la energía del escenario.



Foto 3: Iluminación de la cancha polideportiva




Foto 4: Cambio de cableado e iluminación y fuerza en las aulas.



Foto 5: Colocación de lámparas en la cancha polideportiva.



Foto 6: Cambio de cables para las cajas de registro de distribución de energía.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM "25 de Julio de 1524"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal 2 5-21 zona 2, Tecpán Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0296-43	FECHA:	05 de mayo de 2025




Foto1: Canales y bajadas de agua pluvial




Foto 2: Impermeabilización de loza



Foto 3: Impermeabilización de loza de dos salones del área de CONACE


#¡VALOR!

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público