

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xetzac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0300-43	FECHA:	14/01/2025.



Foto 1: Piso deteriorado por el paso del tiempo.



Foto 2: Piso con rajaduras.



Foto 3: Piso con rajaduras.



Foto 4: Piso con capa levantada.



Foto 5: Piso deteriorado por el paso del tiempo.



Foto 6: Piso con rajaduras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amelina Mejía
Firma y sello del Presidente de la OPF



Andrés Tzuc
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

