

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuachalí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0302-43	FECHA:	29 de agosto de 2025




Foto 7: Sustrucción de puerta




Foto 8: Espacio para construir una nueva puerta




Foto 9: Reparación de tanque de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuachalí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0302-43	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto1: Espacio para construir poyos



Foto 2: Espacio para construir gabinetes fundidos




Foto 3: Falta de azulejo en las paredes




Foto 4: falta de remodelación de ventanas



Foto 5: Falta de colocación de piso



Foto 6: Falta de energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

