

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xecoxol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0307-43	FECHA:	14/01/2025



Foto 1: falta de muro perimetral para la seguridad de comunidad educativa



Foto 2: sustitución de azulejos y piso de la cocina



Foto 3: piso para los salones de la escuela



Foto 4: techado y cielo falso para prevenir accidentes




Foto 5: sustitución de portón para la seguridad de los estudiantes



Foto 6: repello e impermeabilización de paredes de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xecoxol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0307-43	FECHA:	14/01/2025



Foto1: reparación de portón



Foto 2: colocación de Losa de patio

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo