

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chirijuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0308-43	FECHA:	14 de enero de 2025



Foto1: Reglón No. 15 Cerco o muro perimetral



Foto2: Reglón No.15 Cerca o muro perimetral



Foto 3: Reglón No.15 Cerco o muro perimetral



Foto 4: Reglón No. 15 Cerco o muro perimetral



Foto 5: Reglón No.15 Cerco o muro perimetral



Foto 6: Reglón No. 15 Cerco o muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

