



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0309-43	FECHA:	15 de enero de 2025



Foto 1: Bajadas de agua pluvial



Foto 2: debido al mal estado de las bajadas de agua se inundan la cancha y aulas



Foto 3: planchas en mal estado de la cocina



Foto 4: cocina y piso liso que afectan la cocina



Foto 5: paredes en mal estado



Foto 6: bajadas de agua pluvial en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Escuela Oficial Rural Mixta