

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPAN GUATEMALA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON	DIRECCIÓN DEL	ALDEA EL TABLON
CÓDIGO DEL	04-06-0312-43	FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025



Foto1: El albañil mide el espacio para iniciar a colocar el piso.



Foto 2: El electricista ya empieza a desmontar toda electricidad en mal estado.



Foto 3: El personal de herrería inicia con desmontar los tubos en mal estado e inicia colocando los nuevos, en conjunto de la nueva malla galvanizada.



Foto 4: El albañil inicia con la instalación de los kits de accesorios de los inodoros.



Foto 5: Todos los tubos nuevos ya instalados.





Foto 6: Se inicia con la colocación de base para el cielo falso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

