

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                             |                                |                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                               | MUNICIPIO:                     | TECPÁN GUATEMALA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLÓN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TABLÓN        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0312-43                               | FECHA:                         | 21 DE OCTUBRE DEL 2025 |



Foto1: Colocacion de cielo falso, en Salón de computacion, direccion y salón de segundo primaria



Foto 2: finalizacion de piso de granito



Foto 3: se cambio los kits de los 4 sanitarios



Foto 4: finalizacion de mantenimietni de portón principal



Foto 5: mantenimiento de puertas de los salones de clase



Foto 6: finalización de instalación de electricidad en portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                             |                                |                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                               | MUNICIPIO:                     | TECPÁN GUATEMALA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLÓN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TABLÓN        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0312-43                               | FECHA:                         | 21 DE OCTUBRE DEL 2025 |




Foto 5 Colocacion de toma corrientes en salones



Foto 6: colocación de cielo falso



Foto 7: se cambio vidrios en las ventanas que estaban quebradas



Foto 8 se instaló la energia electrica en el corredor de los sanitarios




Foto 9 cambio de tubos galvanizados ya instalados y cambio de malla de la circulación de la parte de enfrente

Foto 6: finalización de instalación de electricidad en portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

