

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paxorotot
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0316-43	FECHA:	6/05/2025




Foto 1: Reparación de área de cocina, mantenimiento correctivo a pila.




Foto 2: Reparación de área de cocina: restauración y sustitución de estufa rurales.



Foto 3: Reparación de área de cocina, lavatraste de concreto.



Foto 4: Reparación de área de cocina: Cambio de lamina y colocación de estructura metálica, base de concreto para emparejamiento de piso.




Foto 5: Cerco; sustitución de malla perimetral




Foto 6: Reparación de sistema eléctrico; cambio de cables, cajas de distribución, flipones, focos, plafoneras, tomacorrientes y apagadores de la mayoría de aulas del establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Maricela Tuc Guantá

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

