

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0320-43	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto1: Reparación de bajada de agua pluvial



Foto 2: Es necesario elaborar cunetas para salida de agua.



Foto 3: Reparación de cuneta de concreto



Foto 4: reparación de plancha de concreto de cancha



Foto 5: Reparación de plancha de concreto de cancha



Foto 6: Sustitución de rejilla de metal para evitar accidentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alfaro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Alfonso

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

