

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0320-43	FECHA:	18 de noviembre de 2025



Foto 1: Reparación de bajada de agua pluvial



Foto 2: cunetas para salida de agua.



Foto 3: fundición de planchas de concreto



Foto 4: fundición de planchas de concreto




Foto 5: fundición de planchas de concreto



Foto 6: Sustitución de tubos de bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

