

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0320-43	FECHA:	01 de diciembre de 2025



Foto1: tubo y codos nuevos para bajada de agua.



Foto 2: Planchas de concreto nuevo



Foto 3: aplicación de sellante



Foto 4: cancha en proceso de pintada



Foto 5: cancha ya pintada



Foto 6: rejillas y pintada al 100 %

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Follmay

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

