

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz de Santiago
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0326-43	FECHA:	14 de enero de 2025



Foto1: Actualmente se cuenta con un lavatrastos que no es funcional en la cocina de la escuela y no esta en uso.



Foto 2: Espacio donde se trabajará la pila dentro de la cocina de la escuela.



Foto 3: La pintura en los salones de clases esta en regulares condiciones.



Foto 4: Se pintarán todos los salones de clases.



Foto 5: Un ambiente en la escuela se encuentra en malas condiciones.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz de Santiago
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0326-43	FECHA:	14 de enero de 2025



Foto 1: Está en malas condiciones el piso de el salón de clases a remozar.



Foto 2: Instalación eléctrica a reparar del bloque 1 de aulas de la escuela.



Foto 3: Cables que han sufrido corto circuito por mala instalación.



Foto 4: Bloque 1 de aulas de la escuela donde se dará el servicio eléctrico.



Foto 5: Instalación eléctrica en mal estado en los salones de clases.



Foto 6: Se cuenta con instación previa de drenaje para uso de la pila que se construirá en la cocina de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz de Santiago
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0326-43	FECHA:	14 de enero de 2025



Foto 1: Parte de la escuela donde se trabajará el piso torta.




Foto 2: Parte del techo de un salón de clases que será reparado por filtración del agua.




Foto 3: Por las malas condiciones del techo el agua entra en el salón de clases.




Foto 4: Con la reparación del techo se protegerá el interior del salón de clases.



Foto 5: Salón de clases que tiene piso torta.



Foto 6: Se colocará piso cerámico en este salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz de Santiago
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0326-43	FECHA:	14 de enero de 2025



Foto 1: Parte del muro perimetral que se debe trabajar.



Foto 2: Pared en malas condiciones que se repellará.



Foto 3: Se cambiará el cedazo de metal por pared de block.



Foto 4: Pared que será remozado para seguridad de los estudiantes.




Foto 5: Actualmente esta en malas condiciones y sin uso,



Foto 6: Con el remozamiento de esta parte será utilizado para area de juegos de niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público