

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TESORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0333-43	FECHA:	6/05/2025



Foto1: esta fotografia muestra el corredor donde se colocara el piso.



Foto 2: fotografia donde muestra 1 de los salones de clases donde se colocara el piso.




Foto 3: muestra el espacio donde se realizara la Losa de patio.



Foto 4: Losa de patio




Foto 5: esta fotografia muestra el espacio donde se colocaran los mingitorios parte de atrás



Foto 6: esta fotografia muestra el espacio donde se colocaran los mingitorios parte de enfrente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

