

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPAN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA COM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LORENZO TECPAN GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0339-45	FECHA:	02/12/2025



Foto1: Rehabilitación de rampa para personas con discapacidad y transporte de carga.



Foto 2: ampliación de rampa para personas con discapacidad y transporte de carga.



Foto 3: cambio de accesorios para mingitorios y tazas en servicios sanitarios.



Foto 4: reposición parcial de azulejos y cerámico en servicios sanitarios.



Foto 5: colocación de zócalo en servicios sanitarios y reparación de drenaje en sanitario




Foto 6: mejoramiento de garita en entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

HUGO OTTONIEL PATRICIO PÉREZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



UC. JORGE DARWIN MARROQUIN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

