

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPAN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON O.O.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0339-45	FECHA:	15/01/2026



Foto1: Rehabilitación de rampa para personas con discapacidad y transporte de carga.



Foto 2: ampliación de rampa para personas con discapacidad y transporte de carga.




Foto 3: cambio de accesorios para mingitorios y tazas en servicios sanitarios.



Foto 4: reposición parcial de azulejos y cerámico en servicios sanitarios.



Foto 5: colocación de zócalo en servicios sanitarios y reparación de drenaje en sanitario



Foto 6: mejoramiento de garita en entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público