

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacacay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0543-43	FECHA:	29 de agosto del 2025



Foto1: fundición de rampa, intalación de canales de agua fluvial y bajada y levantado de muro .



Foto 2: fundición de pavimento



Foto 3: instalación de un canal de agua pluvial y bajada



Foto 4: pintura de gradas



Foto 5: pintura de muro



Foto 6: pintura de la parte frontal, lateral y 11 salones de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PCA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacacay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0543-43	FECHA:	29 de agosto del 2025



Foto1: colocación de baranda de bloque de celosía, sobre la rampa

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4: pintura de gradas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

