

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuatzité, aldea Cruz de Santiago, Tecpán Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-2782-43	FECHA:	



Foto1: colocar marcos de metal grandes con vidrios resistentes. Pintado interior y exterior de los salones.



Foto 2: Cambio de chapas y pintado de puertas.




Foto 3: se colocarán las pilas en el corredor de la cocina con su respectivo drenaje.




Foto 4: cambio de chapas y pintado de puertas.



Foto 5: colocacion de tinacos en el segundo nivel con sus sistema de entubado, para abastecer los baños y la cocina.



Foto 6: Colocacion de vidrios a ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.E.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

