



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Giralda, Barrio Poromá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-2950-43	FECHA:	28 de marzo de 2025



Foto1: Se necesita levantado de pared en la cocina



Foto 2: Se necesita levantado, resonado y cernido de pared exterior



Foto 3: Se necesita ampliar la cocina



Foto 4: Se necesita techado en la ampliación de cocina



Foto 5: Se necesita reparación de drenaje e instalación de pila nueva



Foto 6: Se necesita reparar el fogón doble.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana chioj chitric

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Giralda, Barrio Poromá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-2950-43	FECHA:	28 de marzo de 2,025



Foto 7: Se necesita elaborar 1 fogón nuevo.



Foto 8: Se necesita reparar el poyo para preparar alimentos.



Foto 9: Se necesita alisado de piso en la ampliación de la cocina.



Foto 10: Se necesita pintar la cocina.



Foto 11: Se necesita repintar los salones de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Chiojchit

Firma y sello del Presidente de COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

