



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector San Lorenzo Barrio Poromá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3008-43	FECHA:	10 de febrero de 2025



Foto 1: Limpieza y lavado de pavimento existente




Foto 2: Suministro e instalación de piso cerámico



Foto 3: Puertas de direccion y segundo primario en mal estado



Foto 4: Limpieza, aplicación de pintura corte y reparación a puertas de salones



Foto 5: Lavamanos en mal estado



Foto 6: Llaves de uriniales en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Poromá





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector San Lorenzo Barrio Poromá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3008-43	FECHA:	10 de febrero de 2025




Foto 7: Aplicación de pintura a sanitarios de niños



Foto 8: Reparación y mantenimiento a portón principal consistente en 2.26m de base por 2.43m de altura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

