

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PILA, ALDEA EL SITIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0007-42	FECHA:	24 DE MARZO DE 2,025



Foto 1: construcción de bases de concreto y colocación de sisternas



Foto 2: pintar salon números 4 con pintura a base de agua




Foto 3: techar con lámina troquelada que servira para sisterna.



Foto 4: reparacion y pintado de portón




Foto 5: area de colocación de tubería



Foto 6: área de colocación de saram

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Leonardo Aiquez y Micul
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PILA, ALDEA EL SITIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0007-42	FECHA:	24 DE MARZO DE 2,025



Foto 1: fundición de losa de concreto




Foto 2: remodelacion y reforzar las bases de concreto



Foto 3: instalación de chapa de engrape

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Leonardo Aiquecigi Niculga

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

