

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS PINOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0011-43	FECHA:	14 DE ENERO DE 2025



Foto 1: MURO DE CONTENCIÓN




Foto 2: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: PAVIMENTO




Foto 4: PISO SOBRE PISO



Foto 5: PISO SOBRE PISO




Foto 6: MALLA PERIMETRAL (LINEAL)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

