



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada "SOLIDARIDAD"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle 2-88 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0017-46	FECHA:	13 de enero de 2024




Foto 1: Parte del salón que será cerrado con block y repellado para la ampliación del salón y utilizarlo como cocina.



Foto 2: la parte de la pared que será quitada para la ampliación del salón.



Foto 3: Ventanales cerrados con block y repellado.




Foto 4: pared que será quitada para habilitar la cocina, pero quedará una pequeña pared del frente para un pequeño estante.



Foto 5: El piso es de torta de los salones y ya está muy desgastado. Salón 1



Foto 6: Piso de torta que ya se encuentra desgastado y necesita ser sustituido, salón 1, 2 y 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

