

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMI "Felipe Lopez R"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Oriente, Manzana No. 14.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0379-43	FECHA:	02/09/2025



Foto1: Interior de salón 1, en donde el techado filtra el agua.



Foto 2: interior de salón 2, en donde el techado filtra el agua.



Foto 3: Evidencia del deterioro del portón.



Foto 4: Techo a intervenir, se muestra deteriorado e inservible.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la AEPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

