

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sabalpop	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabalpop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0380-43	FECHA:	05/05/2025



Foto 1: Levantado de block y mojinete



Foto 2: Levantado de block y mojinete



Foto 3: Cambio de techo de cocina



Foto 4: Cambio de techo de corredor



Foto 5: Colocar azulejo a la estufa de leña (poyo)



Foto 6: Cambio de chimenea (poyo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Berolona 2. 75.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sabalpop	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabalpop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0380-43	FECHA:	05/05/2025



Foto 7: Cambio de plancha de estufa de leña (poyo)



Foto 8: Construcción de una mesa de concreto.



Foto 9: Construcción de isla de concreto.



Foto 10: Ampliación de ventana, perforación y tallado de pared



Foto 11: Perforación de pared para ventana 1



Foto 12: Perforación de pared para ventana 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sabalpop	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabalpop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0380-43	FECHA:	05/05/2025



Foto 13: Instalación de canales y bajada de agua en el techo de pila



Foto 14: Instalación de canales y bajada de agua en el techo de sanitarios



Foto 15: Instalación de canales y bajada de agua en el corredor de la cocina



Foto 16: Instalación de piso cerámico en interior de cocina.



Foto 17: Cambio de sanitario 1




Foto 18: Cambio de sanitario 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Lidia Berrocal L.T.S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Sabalpop	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabalpop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0380-43	FECHA:	05/05/2025



Foto 19: Sellado demoginetes en aulas.



Foto 20: Mantenimiento de goteras en aulas.



Foto 21: Instalación de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario en 8 hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

