

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Lic. Jorge Alejandro Coloma García"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vega Río Blanco, Patzún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0381-43	FECHA:	01 de septiembre de 2025



Foto 1: reemplazo de techado por daños en parales y techo por las constantes lluvias, vientos y sismos. Ya no está seguro se mueve todo. Con medidas de 13 mts. de ancho por 18 mts. de largo de dos aguas.



Foto 2: cambio de láminas por daños constantes de la naturaleza por 36 láminas troqueladas calibre 26mm.



Foto 3: cambio de parales de madera dañada por 14 Postes de concreto de base para los parales de metal.



Foto 4: cambio de madera dañada por 20 tubos de metal de 1.5 mm 4" x 2" z180 G80 y 45 costaneras GHT 1.5 mm 4"x2" z180 G80



Foto 5: cambio de pavimento por daños ocasionados por fenómenos naturales. 80 metros cuadrados de patio de 8*10 con 7 centímetros de grosor.



Foto 6: cambio de parales de madera por daños. Por 14 parales de metal de 4*8 con costaneras de 2*8. Tornillos AUTR A+5/16**2".

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

TELMA JUDITH CUIJO
Firma y sello del Presidente de la COPLA VEGA RÍO BLANCO PATZÚN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

