

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                           |                                |                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                             | MUNICIPIO:                     | Patzún                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM "Lic. Jorge Alejandro Coloma García" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Vega Río Blanco, Patzún |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-0381-43                             | FECHA:                         | 31 de octubre de 2025            |



Foto 1: tejado asegurado con medidas de 13 mts. de ancho por 18 mts. de largo de dos aguas.



Foto 2: Ultimando las láminas por 36 láminas troqueladas calibre 26mm.



Foto 3: Fianlizan los 14 postes de concreto de base para los parales de metal.



Foto 4: 20 tubos de metal de 1.5 mm 4" x 2" z180 G80 y 45 costaneras GHT 1.5 mm 4"x2" z180 G80, casi concluidas.



Foto 5: concluido la mitad de pavimentación de patio (8\*10 con 7 centímetros de grosor)



Foto 6: Terminando la instalación de 14 parales de metal de 4\*8 con costaneras de 2\*8. Tornillos AUTR A+5/16\*2".

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

TELMA Judith CUCUJ

Firma y sello del Presidente de



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

