

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Panibaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panibaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2740-41 y 04-07-0383-43	FECHA:	03/09/2025



Foto 1: Reparación de repello de pared y cernido



Foto 2: Reparación de repello de pared y cernido



Foto 3: Reparación de la entrada principal parte externa e interna



Foto 4: Reparación del corredor de la cocina.






Foto 5: Reparación del muro de contención.



Foto 6: Reparación de la base del depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

