

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeatzan Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0390-43	FECHA:	28/01/2025



Foto 1: Esta es el área de cocina en donde se hará los trabajos que hace falta para que esté al 100% para que sea utilizado, se construirá 5 planchas, 1 closet de concreto con su puerta corrediza.




Foto 2: Como se puede observar en esta foto, se colocarán las ventanas, también la instalación eléctrica.



Foto 3: Esta foto también se muestra la falta de piso, en donde se va a colocar para que esté muy agradable.




Foto 4: Se estará realizando los trabajos de repellado de las paredes de adentro y afuera de la cocina.




Foto 5: En éste espacio se construirá un tanque de concreto con cuatro lavaderos y un espacio para almacenamiento de agua que servirá para lavar los utensilios de cocina.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---