

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JULIO VERNE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUIYÁ, PATZÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0394-43	FECHA:	13 DE ENERO DE 2025



Foto 1: REPARACION DE ESTRUCTURA DE TECHO DAÑADO EN 2 AULAS Y CORREDOR. SE CAMBIARAN LAMINAS, COSTANERAS, CANALES Y CAPOTES DE DOS AULAS QUE FUERON DAÑADAS AL CAERLES UN ARBOL DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO



Foto 2: REPARACION DE ESTRUCTURA DE TECHO DAÑADO EN 2 AULAS Y CORREDOR. AULA DAÑADA SERIAMENTE AL CAERLE UN ARBOL DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. SE CAMBIARAN LAMINAS, COSTANERAS, CAPOTE Y SISTEMA ELECTRICO.



Foto 3: MEJORAMIENTO DE COCINA. PARED DE LA COCINA DONDE SE COLOCARÁ AZUJEJO Y EXTRACTOR DE OLORES



Foto 4: MEJORAMIENTO DE COCINA. SE COLOCARÁ PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN LA COCINA. ADEMÁS SE REPINTARÁN LAS PAREDES.




Foto 5: REEMPLAZO DE VENTANALES. SE CAMBIARAN 16 VENTANALES QUE YA ESTAN SERIAMENTE DAÑADOS. SE REEMPLAZARAN POR VENTANALES HECHOS DE METAL.



Foto 6: REEMPLAZO DE PILARES EN CORREDOR. SE REEMPLAZARÁN 7 PARALES DE MADERA QUE YA ESTAN MUY DAÑADOS. SE COLOCARÁN PARALES DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JULIO VERNE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUIYÁ, PATZÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0394-43	FECHA:	13 DE ENERO DE 2025



Foto 7: **PINTURA**. SE REPINTARAN TODAS LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA ESCUELA



Foto 8: **CIELO FALSO** SE COLOCARÁ CIELO FALSO A 3 AULAS PARA PROTEGERLAS DE LA ENTRADA DE POLVO, SUCIEDAD Y OTROS.



Foto 9: **INSTALACION ELECTRICA**: SE CAMBIARA EL SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINACION (LAMPARAS, APAGADAORES Y TOMACORRIENTES EN AULAS DAÑADAS).



Foto 10: **INSTALACION ELECTRICA**: SE CAMBIARA EL SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINACION (LAMPARAS, APAGADAORES Y TOMACORRIENTES EN AULAS DAÑADAS).




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

