

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TROMPETA, ALDEA EL SITIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0392-43	FECHA:	28/11/2025



Foto 1: Recubrimiento de talud a través de muro de contención.




Foto 2: Área con riesgo de socavamiento y corrimiento de tierra



Foto 3: Área a trabajar muro contención para protección



Foto 4: Cocina con pintura en mal estado



Foto 5: Áreas externas con pintura deteriorada.



Foto 6: Área externa con pintura deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paula Díaz Miculax

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

