

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TROMPETA, ALDEA EL SITIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0392-43	FECHA:	20/02/2026



Foto1: Inicio de muro.



Foto 2: Continuación del muro.



Foto 3: Levantado de la pared del muro.



Foto 4: Pintando la cocina.



Foto 5: iniciando a pintar áreas externas.




Foto 6: Pintando áreas externas de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paula Díaz Miculax

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

