

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TROMPETA, ALDEA EL SITIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0392-43	FECHA:	24/02/2026



Foto 1: Muro en proceso de finalización.



Foto 2: muro con electromalla.



Foto 3: Pared de muro finalizada.



Foto 4: Cocina pintada.



Foto 5: Áreas externas pintadas.




Foto 6: Áreas externas pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paula Diaz Miculax

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

