

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta, Caserío Chuinimachicaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuinimachicaj, aldea Chipiacul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0397-43	FECHA:	2/09/2025



Foto1: Mantenimiento de puertas de sanitarios, área de niñas



Foto 2: Sustitución de sanitarios y accesorios, área de niñas



Foto 3: Sustitución de puerta de sanitarios de maestros.



Foto 4: Sustitución de lavamanos y sus accesorios, área de niños.




Foto 5: Sustitución de lavamanos y sus accesorios, área de niñas.



Foto 6: Sustitución de sanitario y sus accesorios, área de maestros y visitas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta, Caserío Chuinimachicaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuinimachicaj, aldea Chipiacul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0397-43	FECHA:	2/09/2025



Foto 7: colocación de azulejos en mijitorio.



Foto 8: Mantenimiento de sanitarios, área de niños.



Foto 9: Aplicación de pintura en sanitarios, interior y exterior.



Foto 10: Colocación de plancha de concreto.



Foto 11: Aplicación de repello en cocina, parte exterior.



Foto 12: Aplicación de repello en cocina, parte interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta, Caserío Chuinimachicaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuinimachicaj, aldea Chipiacul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0397-43	FECHA:	2/09/2025



Foto 13: Aplicación de repello en sanitarios, parte exterior



Foto 14: Aplicación de repello en sanitarios, parte interior.



Foto 15: Aplicación de pintura, en circulación, parte frontal.



Foto 16: Levantado de muro de contención, 22mts largo por 1 mt alto.

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

