



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuiquel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0398-43	FECHA:	27/01/2025




Foto1: Vista al fonde de la cocina queserá ampliada de frente y del lado izquierdo



Foto 2: la puerta srá pintada y cambio de lugar.



Foto 3: pollo que será remodelado con azulejo y del lado derecho del pollo se elaboraran 3 polletas para la preparación de los alimentos de los estudiantes



Foto 4: al fondo cee la ampliación se elaborran compartimientos para guardar los utensios y para picar las verduras.



Cambio de piso por piso cerámico. A la par del pollo se facilitará otra entrada para favorecer a los estudiantes del segundo predio y se pondrá una puerta,



Foto 6: pared del salon que necesita cernido en la parte de afuera porque se filtra mucho el agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

