



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPIACUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0399-43	FECHA:	3 de septiembre de 2025




Foto1: Cambio de pared del primer salón



Foto 2: Cambio de pared del segundo salón



Foto 3: Cambio de pared del tercer salón



Foto 4: Colocación de piso ceramico




Foto 5: Reparación de pared de muro de contencion



Foto 6: Colocacion de capotes para impermeabilizar paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público