

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Camalias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0402-43	FECHA:	06 de mayo de 2025



Foto 1: Cubierta de Lámina, sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación(8.5 x 16.5 metros)



Foto 2: Mejoramiento de Sistema de Distribución de Agua Potable con La Implementación de una Cisterna (2.55 x 3 x 1.75 metros)



Foto 3: Sustitución de Pila



Foto 4: Sustitución de Puerta (80 x 150 centímetros)




Foto 5: Sustitución de Puerta (0.65 x 2 metros)



Foto 6: Sustitución de Chapa (Yale)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--