

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Camelias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0402-43	FECHA:	19 de mayo de 2025



Foto 1: Cubierta de Lámina, colocación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, colocación de capote de lámina por lámina tropelada, colocación de elementos de fijación (8.5 x 16.5 metros)



Foto 2: Mejoramiento de Sistema de Distribución de Agua Potable con La Construcción de una Cisterna (2.55 x 3 x 1.75 metros)



Foto 3: Colocación de Pila



Foto 4: Desinstalación de Puerta (80 x 150 centímetros)




Foto 5: Sustitución de Puerta (0.65 x 2 metros)



Foto 6: Desmontaje de Chapa (Yale)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

