

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xejolon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0403-43	FECHA:	02 de septiembre de 2025



Foto1: Medidas para sustitución de piso de granito por piso antideslizante



Foto 2: Medidas para sustitución de piso de granito por piso antideslizante



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido por piso antideslizante



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido por piso antideslizante



Foto 5: Pintar interior de salones con pintura clasica marca corona.



Foto 6: recorte y pintado de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

