



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Caserio Popabaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Popabaj, municipio de Patzún, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0545-43	FECHA:	04 de agosto de 2025.



Foto 1: LEVANTADO DE MURO DE CONTENCIÓN, APLICACIÓN DE SABIETA DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADA.



Foto 2: PICADO, CERNIDO Y PINTADO EN MURO EXTERIOR E INTERIOR PARED DE CALLE.



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN AULAS, REPARACIÓN Y SELLADO BAJO TECHO.



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN COCINA, REPARACIÓN Y SELLADO BAJO TECHO





Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN AULAS



Foto 6: REPARACIÓN DE CHIMENEA PARA MEJOR CALENTAMIENTO DE PLANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del EORM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---