



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Popabaj, Aldea San José Xepatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0545-43	FECHA:	12/12/2025



Foto1: continuacion del levantado de muro de contencion, gradas



Foto 2: Cernido y pintura en muro de exterior e interior pares de calle.



Foto 3: Pintura en exterior e interior y sellado bajo techo de aulas.



Foto 4: Pintura en exterior e interior y sellado bajo techo de cocina.



Foto 5: Pintura en muros exterior e interior de aulas.




Foto 6: Reparacion de las dos chimeneas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

