



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Popabaj, Aldea San José Xepatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0545-43	FECHA:	19/12/2025



Foto1: culminacion del muro de contención, aplicado de sabieta en muro y hechura de gradas.



Foto 2: Cernido y pintura en muro de exterior e interior pares de calle.



Foto 3: Pintura en exterior e interior y sellado bajo techo de aulas.




Foto 4: Pintura en exterior e interior y sellado bajo techo de cocina.



Foto 5: Pintura en muros exterior e interior de aulas.



Foto 6: Reparacion de las dos chimeneas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

