

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2087-43	FECHA:	5/05/2025




Foto 1: Interior a intervenir de cocina existente a la fecha



Foto 2: Colocación de gabinete 1 aéreo, no encajonado



Foto 3: Gabinete aéreo 2, sobre la pila




Foto 4: Sustitución de piso y colocación de zócalo, Preprimaria



Foto 5: Sustitución de piso y colocación de zócalo, segundo nivel




Foto 6: Mantenimiento y Distribución de Red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público