

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lorenzo, Aldea El Cojobal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2088-43	FECHA:	14 de enero de 2025




Foto 1: reparación de energía eléctrica dentro de los salones.



Foto2: reparación de energía eléctrica fuera de los salones




Foto 3: reparación de cable y cambio de posición para no afectar mas a los alumnos.



Foto 4: culminación de muro perimetral.




Foto 5: Cambio de techo de los salones de clases.




Foto 6: Cambio de techo de salones de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lorenzo, Aldea El Cojobal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2088-43	FECHA:	14 de enero de 2025




Foto 7: Construcción de grada enfrente da la dirección



Foto 8: Construcción de pila co 2 lavaderos en la cocina




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--