



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM El Sitio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2459-42	FECHA:	14/01/2025



Foto1: Pavimento entrada de portón y patio



Foto 2: Instalación de 50 metros lineales de cable eléctrica para la cocina




Foto 3: Reparación de dos aulas, cambio de lugar de puerta de sanitario y chapas



Foto 4: Sustitución de láminas en mal estado



Foto 5: Construcción de 5 lavamanos



Foto 6: Continuación de levantado de 10 m2 de pared, adaptación de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

