

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Para El Desarrollo NUFED No. 487	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuchucá Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-3147-45	FECHA:	14 de enero de 2025



Foto 1: Espacio a trabajar, muri reforzado, para protección de aulas.



Foto 2: Levantado de banqueta, repello y cernido (altura .75) con el muro de contención



Foto 3: Seguimiento de pared cernido, repello y colocación de malla.



Foto 4: Reparación de tanque de inodoro por fuga.




Foto 4: Reparación de mingitorio por fuga



Foto 6: Fundición de piso de patio pequeño y arreate de jardín.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

