

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentritos, Aldea Las Camalias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-3165-43	FECHA:	6/10/2025



Foto1: muro perimetral y socavamiento



Foto 2: losa hundida frente a los baños



Foto 3: losa lateral derecho de los baños con hundimiento a la par del muro perimetral



Foto 4: Techado de pila por falta de agua la pila se encuentra vacía y el sol la daña y es trabajo de antiguos remozamientos.




Foto 5: sustitucion de 2 ventanas fijas a movibles de un salon de clases



Foto 6: sustitucion de tres ventanas fijas por tres ventanas corredizas para mejor ventilación para los estudiantess.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público