

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentritos, Aldea Las Camelias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-3165-43	FECHA:	17/10/2025



Foto1: Eliminación de pared existente y construcción de pared nueva.



Foto 2: trabajo de quitado de losa por hundimiento frente a los baños



Foto 3: hundimiento de losa del lateral derecho de los baños, eliminación de losa existente



Foto 4: Elaboración de techado de pila




Foto 5: trabajando en la sustitución de 2 ventanas fijas a corredizas en el salón de clases




Foto 6: trabajo en colocación de ventana en dirección de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

