



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentritos, Aldea Las Camelias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-3165-43	FECHA:	11/11/2025



Foto 1: culminación de mantenimiento correctivo de muro existente con un muro de contención



Foto 2: culminación de nueva losa por losa existente por hundimiento del lado frontal de los sanitarios



Foto 3: culminación de nueva losa por losa existente por hundimiento lado derecho de los sanitarios



Foto 4: terminación de techo de pila



Foto 5: terminación de vetanas fijas por ventanas corredizas en la dirección.



Foto 6: terminación de nuevas ventanas corredizas en uno de los salones de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

